

## Werkzaamheden Kasteel 1

We zijn weer ruim twee weken na de officiële opening en het werk vordert met rasse schreden. Twee grote rupskranen hebben de poelen uitgegraven en een afloop naar de beek gemaakt. Het water kan zo bij een hoge waterstand van de beek overlopen in de poelen en deze vullen met water.

De binnengracht is voor ongeveer 80% op de goede breedte en de bodem op het vereiste niveau.

De muren van de oude burcht komen nu prachtig tot hun recht al valt er nog veel te restaureren. Sommige stukken zijn zodanig verdwenen dat van opknappen op korte termijn geen sprake zal zijn. Men is wel begonnen de beste stukken opnieuw met traskalk op te metselen en in te voegen. Op sommige plaatsen worden de contouren van de aarden wal al zichtbaar. Nu zijn de grote werkzaamheden met de kranen gestopt door de vakantie. De vrijwilligers gaan onverdroten verder, die hebben geen tijd voor vakantie.



*Een stukje van de muur van de oude burcht is bij wijze van proef gerestaureerd.  
(foto Adriënne Hermans)*



*Een opname van het terrein, met de gracht rond de oude burcht en links één van de poelen  
(foto Stichting Kasteel van Wouw)*



*De zuidwestelijke toren met een deel van de gracht (foto Adriëne Hermans)*